

1. Fotografia wykonana tuż przed wybudowaniem Elektrowni Miejskiej (miejsce zaznaczone czerwonym owalem), a po wybudowaniu Sądu (prawy, górny fragment fotografii), czyli między 1893, a 1897 rokiem. www.dawnysopot.pl




2. Zachodnia, tylna elewacja budynku elektrowni widok z 1898 roku. www.dawnysopot.pl


Zeichnung zum Erweitern

[Anbau eines Accumulatoren]

Straßenseite.



Grundriß.




3. Archiwalny projekt zmian architektonicznych przygotowany przez H. Wolschona w 1911 roku. Elewacja frontowa, wschodnia i rzut części wschodniej. Archiwum Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Wybickiego w Sopocie. Materiały udostępniła Anna Stasiak.


des Elektrizitätswerkes in Zoppot, Gerichtsstraße Nr. 7.

hieranmes [2/2]


Querschnitt.



Obordseite.



Längenschnitt.



Geprüft.

Zoppot, den 2. Mai 1911. Zoppot, den 16. Juli 1911.

Der Bauherr:
Aktiengesellschaft für Elektrizitäts-Anlagen
Elektrizitätswerk Zoppot.

[Signature]

[Signature]
Der Architekt: Stadtbaumeister-Apprentiz
H. Wolschona

4. Archiwalny projekt zmian architektonicznych przygotowany przez H. Wolschona w 1911 roku. Elewacja północna części wschodniej i przekroje. Archiwum Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Wybickiego w Sopocie. Materiały udostępniła Anna Stasiak.




5. Południowa elewacja budynku w 1915 roku (Hl. Simonsen, 1915). www.dawnysopot.pl



6. Elewacja boczna - południowa – fotografie współczesne pokazujące fragment zachodni oraz środkowy i wschodni.

7. Elewacja i latarnia historycznego budynku firmy Helios A.G. znajdującego się W Kolonii wybudowanego około roku 1882
http://www.bilderbuchkoeln.de/Fotos/ehrenfeld_montagehalle_der_helioswerke_historisch_industrie_helios_32424.





8. Elewacja południowa.



9. Północno-wschodnie naroże budynku.



10. Elewacja północna.




11. Fragment elewacji tylnej w dużej części zasłoniętej współczesną przybudówką.



12 Wnętrze pomieszczenia zachodniej części sopockiego budynku z widokiem na ścianę zachodnią. Fotografia współczesna

13 http://www.bilderbuch-koeln.de/Fotos/ehrenfeld_montagehalle_derhelioselectricitäts_aktiengesellschaft_historisch_industrie_324248

Historyczne wnętrza hali produkcyjnej firmy Helios A.G.



14. Historyczne drzwi. Naświetle wypełnione współczesnym szkleniem.



15. Współczesna stolarka PCV osadzona nad wtórnym, ceglany parapetem.

16. Oryginalne gzymsy szczytów wykonane ze sztucznego kamienia (zaprawa mineralna)





17. Niewłaściwe naprawy elewacji obiektu. Wykruszające się spoiny nałożone zbyt płytko.

18. Wykruszona spoina współczesna odsłaniająca wtórną, powojenną, spoinę wapienną.






19. Sole Candlota wykrystalizowane na ścianie budynku. Zachodnie pomieszczenie obiektu.



20. Wysolenia na ścianie pod wtórną lamperią olejną - garaż.

21. Spękanie i rozwarstwienie muru w miejscu dostawienia wtórnej dobudówki.




22. Przemurowanie i uszkodzona drewniana konstrukcja budynku w części południowo-zachodniej.

23. Fragment ściany wnętrza w zachodniej części budynku.
Pod wtórnymi, białymi warstwami widoczna oryginalna
cegła zabrudzona sadzą. Na czerwono oznaczono relikty
pierwotnej spoiny kształtowanej w wałek.



24. Czerwona farba leżąca bezpośrednio na cegle
i oryginalnej spoinie kształtowanej w wałek.

25. Stratygrafia warstw wtórnych – ściana nośna
Garażu w środkowej części przyziemia.






26. Zachowany fragment oryginalnej posadzki ceglanej – pomieszczenie zachodnie.



27. Pozostałości oryginalnej posadzki kamiennej niewłaściwie naprawianej. Fragment pomieszczenia w środkowej części obiektu.



28. Fragment oryginalnej, kamiennej posadzki zachowanej w środkowych pomieszczeniach parteru.



29. Próbkka kamiennej posadzki – wapień mikrytowy.



30. Stropy Kleina w oryginalnej części piwnicy.



31. Wysolenia na oryginalnej ścianie piwnicy.