

Załącznik nr 3 do MN - Rejestr pytań i odpowiedzi

Rejestr pytań i odpowiedzi do postępowania nr ZC/23/EITE-DI/2019

Nr pytania	Referencja do MN	Treść Pytania	Odpowiedź EITE																																																				
1.	Załącznik nr. 1 do MN, pkt.1 „Sieć CPD EITE”	<p>Dla urządzeń o podanych niżej numerach seryjnych producent Cisco kończy wsparcie 31-AUG-2019 („Last Date of Support”). Prosimy o doprecyzowanie jak ma postąpić Wykonawca w sytuacji, kiedy urządzenie przestaje być objęte wsparciem Producenta, czyli zakończy się przed 30 czerwca 2020 roku? Czy support ma być wówczas świadczony przez Wykonawcę tylko do daty wsparcia określonej przez Producenta?</p> <table border="1" data-bbox="685 587 1547 1225"> <thead> <tr> <th data-bbox="685 587 1066 635">Nazwa</th> <th data-bbox="1066 587 1211 635">Nr kat.</th> <th data-bbox="1211 587 1391 635">Numer seryjny</th> <th data-bbox="1391 587 1547 635">LDOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="685 635 1066 683">Nexus 7000 C7010 (10 Slot) Chassis</td> <td data-bbox="1066 635 1211 683">N7K-C7010</td> <td data-bbox="1211 635 1391 683">JAF1435DEPD</td> <td data-bbox="1391 635 1547 683">31-AUG-2019</td> </tr> <tr> <td data-bbox="685 683 1066 730">Supervisor module-1X</td> <td data-bbox="1066 683 1211 730">N7K-SUP1</td> <td data-bbox="1211 683 1391 730">JAF1446BMLL</td> <td data-bbox="1391 683 1547 730">31-AUG-2019</td> </tr> <tr> <td data-bbox="685 730 1066 778">Supervisor module-1X</td> <td data-bbox="1066 730 1211 778">N7K-SUP1</td> <td data-bbox="1211 730 1391 778">JAF1447CJEP</td> <td data-bbox="1391 730 1547 778">31-AUG-2019</td> </tr> <tr> <td data-bbox="685 778 1066 826">Nexus 7000 C7010 (10 Slot) Chassis</td> <td data-bbox="1066 778 1211 826">N7K-C7010</td> <td data-bbox="1211 778 1391 826">JAF1434BBJL</td> <td data-bbox="1391 778 1547 826">31-AUG-2019</td> </tr> <tr> <td data-bbox="685 826 1066 874">Supervisor module-1X</td> <td data-bbox="1066 826 1211 874">N7K-SUP1</td> <td data-bbox="1211 826 1391 874">JAF1448ANBS</td> <td data-bbox="1391 826 1547 874">31-AUG-2019</td> </tr> <tr> <td data-bbox="685 874 1066 922">Supervisor module-1X</td> <td data-bbox="1066 874 1211 922">N7K-SUP1</td> <td data-bbox="1211 874 1391 922">JAF1447BGKS</td> <td data-bbox="1391 874 1547 922">31-AUG-2019</td> </tr> <tr> <td data-bbox="685 922 1066 970">Nexus 7000 C7010 (10 Slot) Chassis</td> <td data-bbox="1066 922 1211 970">N7K-C7010</td> <td data-bbox="1211 922 1391 970">JAF1435DEM Q</td> <td data-bbox="1391 922 1547 970">31-AUG-2019</td> </tr> <tr> <td data-bbox="685 970 1066 1018">Supervisor module-1X</td> <td data-bbox="1066 970 1211 1018">N7K-SUP1</td> <td data-bbox="1211 970 1391 1018">JAF1447CJGP</td> <td data-bbox="1391 970 1547 1018">31-AUG-2019</td> </tr> <tr> <td data-bbox="685 1018 1066 1066">Supervisor module-1X</td> <td data-bbox="1066 1018 1211 1066">N7K-SUP1</td> <td data-bbox="1211 1018 1391 1066">JAF1448ANCK</td> <td data-bbox="1391 1018 1547 1066">31-AUG-2019</td> </tr> <tr> <td data-bbox="685 1066 1066 1114">Nexus 7000 C7010 (10 Slot) Chassis</td> <td data-bbox="1066 1066 1211 1114">N7K-C7010</td> <td data-bbox="1211 1066 1391 1114">JAF1434BBJC</td> <td data-bbox="1391 1066 1547 1114">31-AUG-2019</td> </tr> <tr> <td data-bbox="685 1114 1066 1161">Supervisor module-1X</td> <td data-bbox="1066 1114 1211 1161">N7K-SUP1</td> <td data-bbox="1211 1114 1391 1161">JAF1448ANCP</td> <td data-bbox="1391 1114 1547 1161">31-AUG-2019</td> </tr> <tr> <td data-bbox="685 1161 1066 1225">Supervisor module-1X</td> <td data-bbox="1066 1161 1211 1225">N7K-SUP1</td> <td data-bbox="1211 1161 1391 1225">JAF1447CJFQ</td> <td data-bbox="1391 1161 1547 1225">31-AUG-2019</td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa	Nr kat.	Numer seryjny	LDOS	Nexus 7000 C7010 (10 Slot) Chassis	N7K-C7010	JAF1435DEPD	31-AUG-2019	Supervisor module-1X	N7K-SUP1	JAF1446BMLL	31-AUG-2019	Supervisor module-1X	N7K-SUP1	JAF1447CJEP	31-AUG-2019	Nexus 7000 C7010 (10 Slot) Chassis	N7K-C7010	JAF1434BBJL	31-AUG-2019	Supervisor module-1X	N7K-SUP1	JAF1448ANBS	31-AUG-2019	Supervisor module-1X	N7K-SUP1	JAF1447BGKS	31-AUG-2019	Nexus 7000 C7010 (10 Slot) Chassis	N7K-C7010	JAF1435DEM Q	31-AUG-2019	Supervisor module-1X	N7K-SUP1	JAF1447CJGP	31-AUG-2019	Supervisor module-1X	N7K-SUP1	JAF1448ANCK	31-AUG-2019	Nexus 7000 C7010 (10 Slot) Chassis	N7K-C7010	JAF1434BBJC	31-AUG-2019	Supervisor module-1X	N7K-SUP1	JAF1448ANCP	31-AUG-2019	Supervisor module-1X	N7K-SUP1	JAF1447CJFQ	31-AUG-2019	<p>Prosimy o wykazanie pozycji, dla których zakończyło się wsparcie producenta (i dla których nie jest możliwe świadczenie serwisu Shared Support) w dodatkowej klauzuli do oferty.</p> <p>Jeśli istnieje możliwość objęcia tego sprzętu wsparciem własnym partnera, np. na poziomie samego RMA – prosimy o załączenie informacji cenowej nt. takiej oferty.</p>
Nazwa	Nr kat.	Numer seryjny	LDOS																																																				
Nexus 7000 C7010 (10 Slot) Chassis	N7K-C7010	JAF1435DEPD	31-AUG-2019																																																				
Supervisor module-1X	N7K-SUP1	JAF1446BMLL	31-AUG-2019																																																				
Supervisor module-1X	N7K-SUP1	JAF1447CJEP	31-AUG-2019																																																				
Nexus 7000 C7010 (10 Slot) Chassis	N7K-C7010	JAF1434BBJL	31-AUG-2019																																																				
Supervisor module-1X	N7K-SUP1	JAF1448ANBS	31-AUG-2019																																																				
Supervisor module-1X	N7K-SUP1	JAF1447BGKS	31-AUG-2019																																																				
Nexus 7000 C7010 (10 Slot) Chassis	N7K-C7010	JAF1435DEM Q	31-AUG-2019																																																				
Supervisor module-1X	N7K-SUP1	JAF1447CJGP	31-AUG-2019																																																				
Supervisor module-1X	N7K-SUP1	JAF1448ANCK	31-AUG-2019																																																				
Nexus 7000 C7010 (10 Slot) Chassis	N7K-C7010	JAF1434BBJC	31-AUG-2019																																																				
Supervisor module-1X	N7K-SUP1	JAF1448ANCP	31-AUG-2019																																																				
Supervisor module-1X	N7K-SUP1	JAF1447CJFQ	31-AUG-2019																																																				
2.	Załącznik nr. 1 do MN, pkt.3 „Sieć CPD oraz sieć SAN EOP”	Według danych z systemu producenta Cisco numer seryjny: FOX2127P3QK został wymieniony w ramach procedury RMA na nowy. Prosimy o potwierdzenie, że dla tej pozycji nowy numer seryjny to : FOX1510G49B	Potwierdzam. Prawidłowy numer to FOX1510G49B																																																				
3.	Załącznik nr. 1 do MN, pkt.4 „Elementy	Prosimy o wskazanie jaką datę startu mamy przyjąć dla pozycji, które obecnie nie są objęte	Start serwisu ma nastąpić niezwłocznie po podpisaniu																																																				

	centralne sieci LAN/WAN EOP”	wsparciem serwisowym ?	umowy/zamówienia																																	
4.	Załącznik nr. 1 do MN, pkt.4 „Elementy centralne sieci LAN/WAN EOP”	<p>Urządzenia o podanych poniżej numerach seryjnych zostały zdublowane. Prosimy o weryfikację podanych numerów seryjnych i poprawności tych danych.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Numer seryjny</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SMT1540A648</td></tr> <tr><td>SAL2128068K</td></tr> <tr><td>SMT1542F366</td></tr> <tr><td>SMT1730A293</td></tr> <tr><td>SMT1542F472</td></tr> <tr><td>SMT1631B537</td></tr> <tr><td>SMT1012F954</td></tr> <tr><td>SMT1628A940</td></tr> </tbody> </table>	Numer seryjny	SMT1540A648	SAL2128068K	SMT1542F366	SMT1730A293	SMT1542F472	SMT1631B537	SMT1012F954	SMT1628A940	<p>Prosimy o potraktowanie pozycji zdublowanych jako pojedynczych.</p> <p>Numer seryjny SAL2128068K dotyczy karty córki DFC na module WS-X6848-GE-TX – prosimy potraktować obie pozycje jako serwis dla karty liniowej.</p>																								
Numer seryjny																																				
SMT1540A648																																				
SAL2128068K																																				
SMT1542F366																																				
SMT1730A293																																				
SMT1542F472																																				
SMT1631B537																																				
SMT1012F954																																				
SMT1628A940																																				
5.	Załącznik nr. 1 do MN, pkt.4 „Elementy centralne sieci LAN/WAN EOP”	<p>Według danych Producenta Cisco urządzenia o podanych poniżej numerach seryjnych osiągnęły status końca wsparcia Producenta („Last Date of Support”) z dniem wskazanym w kolumnie trzeciej. Wycena odnowienia jest niemożliwa. Czy w związku z powyższym Zamawiający wykreśla te pozycje z zapytania?</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr kat.</th> <th>Numer seryjny</th> <th>LDOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>WS-X6148E-GE-45AT</td><td>SAL1642Q22M</td><td>31-JAN-2019</td></tr> <tr><td>WS-X6148E-GE-45AT</td><td>SAL1641PSL9</td><td>31-JAN-2019</td></tr> <tr><td>WS-SVC-FWM-1</td><td>SAD1144043E</td><td>30-SEP-2017</td></tr> <tr><td>WS-SUP720-3B</td><td>SAD11410743</td><td>31-JAN-2018</td></tr> <tr><td>WS-SUP720</td><td>SAD114107AT</td><td>31-DEC-2014</td></tr> <tr><td>WS-F6K-PFC3B</td><td>SAD114200LU</td><td>31-JAN-2019</td></tr> <tr><td>WS-SUP720-3B</td><td>SAL11477L3N</td><td>31-JAN-2018</td></tr> <tr><td>WS-SUP720</td><td>SAL11477NXB</td><td>31-DEC-2014</td></tr> <tr><td>WS-F6K-PFC3B</td><td>SAL11477AYU</td><td>31-JAN-2019</td></tr> <tr><td>WS-X6148E-GE-45AT</td><td>SAL1544UB4X</td><td>31-JAN-2019</td></tr> </tbody> </table>	Nr kat.	Numer seryjny	LDOS	WS-X6148E-GE-45AT	SAL1642Q22M	31-JAN-2019	WS-X6148E-GE-45AT	SAL1641PSL9	31-JAN-2019	WS-SVC-FWM-1	SAD1144043E	30-SEP-2017	WS-SUP720-3B	SAD11410743	31-JAN-2018	WS-SUP720	SAD114107AT	31-DEC-2014	WS-F6K-PFC3B	SAD114200LU	31-JAN-2019	WS-SUP720-3B	SAL11477L3N	31-JAN-2018	WS-SUP720	SAL11477NXB	31-DEC-2014	WS-F6K-PFC3B	SAL11477AYU	31-JAN-2019	WS-X6148E-GE-45AT	SAL1544UB4X	31-JAN-2019	<p>Prosimy o wykazanie pozycji, dla których zakończyło się wsparcie producenta (i dla których nie jest możliwe świadczenie serwisu Shared Support) w dodatkowej klauzuli do oferty.</p> <p>Jeśli istnieje możliwość objęcia tego sprzętu wsparciem własnym partnera, np. na poziomie samego RMA – prosimy o załączenie informacji cenowej nt. takiej oferty.</p>
Nr kat.	Numer seryjny	LDOS																																		
WS-X6148E-GE-45AT	SAL1642Q22M	31-JAN-2019																																		
WS-X6148E-GE-45AT	SAL1641PSL9	31-JAN-2019																																		
WS-SVC-FWM-1	SAD1144043E	30-SEP-2017																																		
WS-SUP720-3B	SAD11410743	31-JAN-2018																																		
WS-SUP720	SAD114107AT	31-DEC-2014																																		
WS-F6K-PFC3B	SAD114200LU	31-JAN-2019																																		
WS-SUP720-3B	SAL11477L3N	31-JAN-2018																																		
WS-SUP720	SAL11477NXB	31-DEC-2014																																		
WS-F6K-PFC3B	SAL11477AYU	31-JAN-2019																																		
WS-X6148E-GE-45AT	SAL1544UB4X	31-JAN-2019																																		

		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>WS-X6148E-GE-45AT</td> <td>SAL1642Q25Q</td> <td>31-JAN-2019</td> </tr> <tr> <td>WS-F6700-CFC</td> <td>SAL10403WCW</td> <td>31-AUG-2017</td> </tr> <tr> <td>WS-X6148-GE-TX</td> <td>SAL1020MWX5</td> <td>31-DEC-2014</td> </tr> <tr> <td>WS-CAC-6000W</td> <td>DCH1028Y0QB</td> <td>31-AUG-2017</td> </tr> <tr> <td>WS-CAC-6000W</td> <td>DCH1028Y0Q6</td> <td>31-AUG-2017</td> </tr> <tr> <td>WS-SUP720-3B</td> <td>SAL1020NNEH</td> <td>31-JAN-2018</td> </tr> <tr> <td>WS-SUP720-3B</td> <td>SAL1021PF46</td> <td>31-JAN-2018</td> </tr> <tr> <td>WS-SVC-FWM-1</td> <td>SAD124900VP</td> <td>30-SEP-2017</td> </tr> <tr> <td>WS-SVC-NAM-2</td> <td>SAD102101CN</td> <td>31-JUL-2014</td> </tr> <tr> <td>WS-X6148E-GE-45AT</td> <td>SAL1644RDNL</td> <td>31-JAN-2019</td> </tr> </tbody> </table>	WS-X6148E-GE-45AT	SAL1642Q25Q	31-JAN-2019	WS-F6700-CFC	SAL10403WCW	31-AUG-2017	WS-X6148-GE-TX	SAL1020MWX5	31-DEC-2014	WS-CAC-6000W	DCH1028Y0QB	31-AUG-2017	WS-CAC-6000W	DCH1028Y0Q6	31-AUG-2017	WS-SUP720-3B	SAL1020NNEH	31-JAN-2018	WS-SUP720-3B	SAL1021PF46	31-JAN-2018	WS-SVC-FWM-1	SAD124900VP	30-SEP-2017	WS-SVC-NAM-2	SAD102101CN	31-JUL-2014	WS-X6148E-GE-45AT	SAL1644RDNL	31-JAN-2019	
WS-X6148E-GE-45AT	SAL1642Q25Q	31-JAN-2019																															
WS-F6700-CFC	SAL10403WCW	31-AUG-2017																															
WS-X6148-GE-TX	SAL1020MWX5	31-DEC-2014																															
WS-CAC-6000W	DCH1028Y0QB	31-AUG-2017																															
WS-CAC-6000W	DCH1028Y0Q6	31-AUG-2017																															
WS-SUP720-3B	SAL1020NNEH	31-JAN-2018																															
WS-SUP720-3B	SAL1021PF46	31-JAN-2018																															
WS-SVC-FWM-1	SAD124900VP	30-SEP-2017																															
WS-SVC-NAM-2	SAD102101CN	31-JUL-2014																															
WS-X6148E-GE-45AT	SAL1644RDNL	31-JAN-2019																															
6.	Załącznik nr. 1 do MN, pkt.5 „Elementy centralnego systemu Telefonii IP oraz Wideokonferencji”	<p>Urządzenia o podanych niżej numerach seryjnych nie są wyszukiwane w bazie Cisco. Prosimy o weryfikację poprawności wskazanych numerów seryjnych lub podanie numerów PAK:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr kat.</th> <th>Usługa</th> <th>Numer seryjny</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Cisco Prime Infrastructure</td> <td rowspan="2">WIFI</td> <td>PI22:e5a4ff40-ea4b-11e4-ac74-000c299dafcd</td> </tr> <tr> <td>EBG77EUF6BR</td> </tr> <tr> <td>R-ISE-VM-K9 – 4 szt.</td> <td>ISE</td> <td>LKHOIE9IPCK</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>FNEGRFMDCGC</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2I68J6JEQ9P</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>KQMGLQRIHLA</td> </tr> </tbody> </table>	Nr kat.	Usługa	Numer seryjny	Cisco Prime Infrastructure	WIFI	PI22:e5a4ff40-ea4b-11e4-ac74-000c299dafcd	EBG77EUF6BR	R-ISE-VM-K9 – 4 szt.	ISE	LKHOIE9IPCK			FNEGRFMDCGC			2I68J6JEQ9P			KQMGLQRIHLA	<p>PI3/admin# show udi SPID: Cisco-VM-SPID VPID: V01 Serial: EBG77EUF6BR</p> <p>1168 available tokens Type Lifecycle Data zakończenia: 30.10.2019</p>											
Nr kat.	Usługa	Numer seryjny																															
Cisco Prime Infrastructure	WIFI	PI22:e5a4ff40-ea4b-11e4-ac74-000c299dafcd																															
		EBG77EUF6BR																															
R-ISE-VM-K9 – 4 szt.	ISE	LKHOIE9IPCK																															
		FNEGRFMDCGC																															
		2I68J6JEQ9P																															
		KQMGLQRIHLA																															
7.	V. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI	<p>Zamawiający specyfikuje termin "Okres realizacji zamówienia: do 30.06.2020 roku". Zgodnie z informacją z bazy serwisowej producenta większość urządzeń obecnie jest objętych kontraktami serwisowym z datami końca: 15-03-2019, 16-03-2019, 20-04-2019, 31-07-2019, 04-08-2019, 18-08-2019, 31-10-2019, 31-12-2019. Mając na uwadze, że zgodnie z polityką serwisową producenta nie ma możliwości wykupienia kontraktu serwisowego w trakcie trwania kontraktu wykupionego przez innego partnera prosimy o potwierdzenie, że dla urządzeń objętych aktywnymi kontraktami serwisowymi należy</p>	<p>Potwierdzamy.</p> <p>Urządzenia mają zostać objęte nowym kontraktem od dnia zakończenia aktywnej umowy serwisowej do dnia 30.06.2020.</p>																														

		zapewnić wsparcie od zakończenia obecnego wsparcia do 30-06-2020	
8.	V. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI	Zamawiający specyfikuje termin "Okres realizacji zamówienia: do 30.06.2020 roku". Prosimy o wskazanie wymaganej daty startu serwisu dla urządzeń, które obecnie nie są objęte wsparciem serwisowym producenta.	Start serwisu ma nastąpić niezwłocznie po podpisaniu umowy/zamówienia
9.	V. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI, Załącznik nr 1 do MN 6. Firewall wewnątrz systemu CPSI	Prosimy o wskazanie wymaganej daty startu subskrypcji dla systemu FirePower oraz potwierdzenie, że subskrypcje mają zostać dostarczone na okres do 30.06.2020 roku	Start subskrypcji ma nastąpić niezwłocznie po podpisaniu umowy/zamówienia
10.	Załącznik nr 1 do MN 5. Elementy centralne systemu Telefonii IP oraz Wideokonferencji:	Wskazane w pozycji Cisco Prime Infrastructure numery seryjne nie identyfikują się w bazie serwisowej producenta. W celu właściwego skalkulowania ceny prosimy o wyspecyfikowanie typu oraz liczby posiadanych licencji systemu Prime oraz daty zakończenia bieżącego kontraktu serwisowego.	PI3/admin# show udi SPID: Cisco-VM-SPID VPID: V01 Serial: EBG77EUF6BR 1168 available tokens Type Lifecycle Data zakończenia: 30.10.2019
11.	Załącznik nr 1 do MN 5. Elementy centralne systemu Telefonii IP oraz Wideokonferencji:	Wskazane w pozycji R-ISE-VM-K9 – 4 szt numery seryjne nie identyfikują się w bazie serwisowej producenta w jednoznaczny sposób umożliwiający właściwe skalkulowanie ceny. W celu właściwego skalkulowania ceny prosimy o wyspecyfikowanie typu oraz liczby posiadanych licencji oraz daty zakończenia bieżącego kontraktu serwisowego.	Base: 14000 Plus: 5250 Apex: 500 Data zakończenia serwisu: 12.04.2020
12.	Referencja do MN - Załącznik nr 1 do MN (Tabela 1 - Sieć CPD EITE)	Urządzenia N7K-C7010 są serwisowane przez producenta do daty 31.08.2019. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na objęcie serwisem te urządzenia do tej daty? Jeśli nie to czy Zamawiający dopuści świadczenie serwisu na te urządzenia tylko w zakresie wymiany HW po terminie 31.08.2019?	Tak, zamawiający dopuszcza złożenie oferty na objęcie serwisem do daty zakończenia wsparcia przez producenta. Zamawiający dopuszcza również niezależnie od powyższego) możliwość złożenia oferty na usługę samej awaryjnej wymiany hardware .

13.	Referencja do MN - Załącznik nr 1 do MN (Tabela 4 - Elementy Centralne sieci LAN)	Karty usługowe do Catalyst 6500 takie jak - WS-SVC-FWM-1, WS-SVC-NAM-2 nie są już serwisowane (nawet sprzętowo) przez producenta. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ich usunięcie z zapytania?	<p>Prosimy o wykazanie pozycji, dla których zakończyło się wsparcie producenta (i dla których nie jest możliwe świadczenie serwisu Shared Support) w dodatkowej klauzuli do oferty.</p> <p>Jeśli istnieje możliwość objęcia tego sprzętu wsparciem własnym partnera, np. na poziomie samego RMA – prosimy o załączenie informacji cenowej nt. takiej oferty.</p>
14.	Referencja do MN - Załącznik nr 1 do MN (punkt 5)	Zamawiający w punkcie 5 -Elementy centralne systemu Telefonii IP oraz Wideokonferencji wymienił "tylko" kontrolery sieci WLAN, System do zarządzania oraz system uwierzytelnienia bez żadnego komponentu systemu Telefonii IP oraz Wideokonferencji. Czy oprócz systemu WLAN oraz ISE w tym punkcie nie powinny być wymienione jeszcze elementy Telefonii IP oraz Wideokonferencji?	Wymienione w zapytaniu komponenty sprzętowe są wszystkimi, które podlegają bieżącemu postępowaniu.
15.	Referencja do MN - Załącznik nr 1 do MN (punkt 5)	Do wyceny serwisu systemu Zarządzania (Prime Infrastructure) wymagane jest przedstawienie numeru seryjnego którego można uzyskać poprzez wydanie komendy "show udi" z linii poleceń CLI (Prime). Jest to parametr "Serial:". Czy Zamawiający może wykazać jaka jest wartość tego parametru "Serial"?	<pre>PI3/admin# show udi SPID: Cisco-VM-SPID VPID: V01 Serial: EBG77EUF6BR 1168 available tokens Type Lifecycle Data zakończenia: 30.10.2019</pre>
16.	Załącznik nr 1 do MN -Opis przedmiotu Zamówienia	Proszę o podanie definicji Incydentu Krytycznego. Mile widziany wzór umowy.	Oferowane usługi mają być oparte na usłudze SmartNet lub SharedSupport. Wszystkie definicje zawarte są w zasadach realizacji dla tych usług.