

Rejestr pytań i odpowiedzi do postępowania nr ZC/23/EITE-DI/2019

Nr pytania	Referencja do MN	Treść Pytania	Odpowiedź EITE
1.	Załącznik nr 1 do MN, pkt. 4."Elementy centralne sieci LAN/WAN EOP:"	Urządzenia o poniższych numerach seryjnych, nie są wyszukiwane przez bazę Cisco. Prosimy o podanie prawidłowych SN. SMT1542B631 SMT1542B629 SMT1542B606 SMT1540A648 SMT1540A648 SAL1552ZHAC SAL1551YNAP SAL1642Q0N8 SAL2128068K SMT1539F050 SMT1539F043 SMT1539E869 SMT1542F366 SMT1542F366 SAL1641PSK8 SAL1546VCCC SAL1546VCEY SMT1738C711 SMT1738C732 SMT1738C743 SMT1730A293 SMT1730A293 SMT1539F165 SMT1539F220 SMT1539F216 SMT1542F472 SMT1542F472 SAL1544U82X SAL1547VZAS SAL1546VCD8 SMT1633C000	Prosimy o ponowną weryfikację – inni oferenci nie zgłaszali takiego problemu. Są to podzespoły zainstalowane w Cisco Catalyst 6500 oraz 4500.

			SMT1633B995 SMT1633C025 SMT1631B537 SMT1631B537 SMT1012Q859 SMT1012Q849 SMT1014E923 SMT1012F954 SMT1012F954 SAL1020MYMJ SAL1020NH7P SAL1021P7SR SAL1021PC7J NWG15190BBX NWG15220355 NWG15210BEL NWG152204RX NWG15210C79 NWG15210COM FOX1524G3T4 SMT1636C627 SMT1636C620 SMT1636C557 SMT1628A940 SMT1628A940 SAL1643QTCY SAL1643R1NM SAL1643R1SU	
--	--	--	--	--

2.	Załącznik nr. 1 do MN, pkt.5 „Elementy centralne systemu Telefonii IP oraz Wideokonferencji”	Brak informacji o numerach seryjnych w bazie Cisco oraz brak informacji na temat prawidłowych Pak/serial/instance dla poniższych urządzeń.			Informacje są udostępnione w formie spójnego arkusza na bazie informacji udzielonych przez producenta. Zestawienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rejestru
		Nadal podawany jest błędny SN dla prime (EBG77EUF6BR)			
		Numer katalogowy	Usługa	Numer seryjny	
		Cisco Prime Infrastructure	WIFI	PI22:e5a4ff40-ea4b-11e4-ac74-000c299dafcd EBG77EUF6BR	
R-ISE-VM-K9 - 4 szt.	ISE	N: LKHOIE9IPCK, FNEGRFMDCGC, 2I68J6JEQ9P, KQMGLQRIHLA.			