







Maskownica - koryto instalacyjne  
do instalacji od klimatyzacji

ELEWACJA TYLNA (PÓŁNOCNO-WSCHODNIA)

**LEGENDA:**

-  ściana - poddane czyszczeniu i ponownemu tynkowaniu:  
1. umyć elewację preparatem np. firmy CERESIT CT98  
2. zabezpieczyć powierzchnię środkiem grzybobójczym np. firmy CERESIT CT99  
3. zagruntować powierzchnię gruntem np. firmy CERESIT CT17  
4. zatopić w kleju nową siatkę wzmacniającą  
5. nanieść tynk silikonowy np. firmy CERESIT CT74
-  ściana - poddane czyszczeniu i malowaniu:  
1. umyć elewację preparatem np. firmy CERESIT CT98  
2. zabezpieczyć powierzchnię środkiem grzybobójczym np. firmy CERESIT CT99  
3. zagruntować powierzchnię gruntem np. firmy CERESIT CT17  
4. pomalować powierzchnię farbą np. firmy CERESIT CT49

 powierzchnia do uzupełnienia płytkami firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor SI09 - kolor zielono-grafitowy z demontażu i poddanych oczyszczeniu (ROZWIĄZANIE ZAPROPONOWANE PRZEZ INWESTORA)

 stolarka do wymiany

		A3 ARCHITEKCI ŁUKASZ JANOWSKI 62-800 Kalisz , ul.Widok 97/71 , tel. 0-506-122-482	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO O WIATROŁAP NA POTRZEBY BIURA OBSŁUGI KLIENTA	
TYTUŁ RYSUNKU		ELEWACJA TYLNA - wariant 1 ekonomiczny	
BRANŻA		ARCHITEKTURA	
ADRES INWESTYCJI		62-800 KALISZ ul. NIECAŁA dz. nr 23/22 OBRĘB EW. 026B ŚRÓDMIEŚCIE, JEDNOSTKA EW. 306101_1, MIASTO KALISZ	
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA		mgr inż. arch. ŁUKASZ JANOWSKI	PODPIS PROJEKTANTA
NUMER UPRAWNIENI BUDOWLANYCH		26/LOOKK/2015	SKALA RYSUNKU: 1:100
DATASPORZĄDZENIA		LISTOPAD 2021	NUMER RYSUNKU: <b>C/19</b>